
ПЕРЕХОДНЫЙ АДАПТЕР RI С УПЛОТНЕНИЕМ В ОПРАВЕ





Резьба BSP параллельная.

Уплотнительное кольцо в оправе NBR (например, пербунан), по запросу возможно изготовление уплотнения из FKM (например, витон).

Другие размеры и типы резьбы поставляются по запросу

Переход G1-G2	Артикул для заказа[1]	PB	l	i	S	d_3	t_1
3/8"WD - 1/8"	38W18Z	630	22,5	12	22	22	8,0
1/2"WD - 1/8"	12W18Z	630	24,0	14	27	27	8,0
1/2/WD - 1/4"	12W14Z	630	24,0	14	27	27	12,0
3/4/WD - 1/4"	34W14Z	400	26,0	16	32	32	12,0
3/4/WD - 3/8"	34W38Z	400	26,0	16	32	32	12,0
1"WD - 1/4"	1W14Z	400	29,0	18	41	40	12,0
1"WD - 3/8"	1W38Z	400	29,0	18	41	40	12,0
1"WD - 1/2"	1W12Z	400	29,0	18	41	40	14,0
1 1/4"WD - 1/2"	114W12Z	400	32,0	20	50	50	14,0
1 1/4"WD - 3/4"	114W34Z	400	32,0	20	50	50	16,0
1 1/2"WD - 1/2"	112W12Z	315	36,0	22	55	55	14,0
1 1/2"WD - 3/4"	112W34Z	315	36,0	22	55	55	16,0
1 1/2"WD - 1"	112W1Z	315	36,0	22	55	55	18,0
1/8"WD - 1/4"	18W14Z	630	31,0	8	19	14	17,0
1/8"WD - 3/8"	18W38Z	630	32,0	8	24	14	17,0
1/4"WD - 1/8"	14W18Z	630	29,0	12	19	19	12,0
1/4"WD - 3/8"	14W38Z	630	36,0	12	24	19	17,0
1/4"WD - 1/2"	14W12Z	630	40,0	12	30	19	20,0
1/4"WD - 3/4"	14W34Z	630	43,0	12	36	19	22,0
3/8"WD - 1/4"	38W14Z	630	36,0	12	22	22	17,0
3/8"WD - 1/2"	38W12Z	630	41,0	12	30	22	20,0
3/8"WD - 3/4"	38W34Z	630	44,0	12	36	22	22,0
1/2"WD - 3/8"	12W38Z	400	37,0	14	27	27	17,0
1/2"WD - 3/4"	12W34Z	400	46,0	14	36	27	22,0
1/2"WD - 1"	12W1Z	400	49,0	14	41	27	24,5
1/2"WD - 1 1/4"	12W114Z	400	53,0	14	55	27	26,5
3/4"WD - 1/2"	34W12Z	400	43,0	16	32	32	20,0
3/4"WD - 1"	34W1Z	400	51,0	16	41	32	24,5
3/4"WD - 1 1/4"	34W114Z	315	55,0	16	55	32	26,5
3/4"WD - 1 1/2"	34W112Z	400	57,0	16	60	32	28,5
1"WD - 3/4"	1W34Z	400	49,0	18	41	40	22,0
1"WD - 1 1/4"	1W114Z	315	57,0	18	55	40	26,5
1"WD - 1 1/2"	1W112Z	400	59,0	18	60	40	28,5
1 1/4"WD - 1"	114W1Z	315	53,0	20	50	50	24,5
1 1/4"WD - 1 1/2"	114W112Z	315	60,0	20	60	50	28,5
1 1/2"WD - 1 1/4"	112W114Z	315	58,0	22	55	55	26,5

[1] При обозначении материала трубных соединений из стали используется буква «Z» в конце артикула. Пример: XA4RLL**Z**.
При заказе трубного соединения из нержавеющей стали используется буква «V». Пример: XA4RLL**V**

$\frac{\text{PN (бар)}}{10}$ = PN (МПа)